

San Mauro T.se, 14/10/15

CIRCOLARE TECNICA N° 1/15

Oggetto: PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALINA COMFORT PER I MECCANISMI POSTERIORI VERSIONE ANTIPINCH DELLA BMW SERIE 1 E87 E BMW SERIE 3 E90, E91 – **nostri cod. 01.3500/01.3501, 01.3502/01.3503.**

ATTENZIONE:

A porte chiuse, con l'interruttore della portiere ove è stato sostituito l'alzacristallo, portare a completa apertura il vetro. Mantenere premuto il comando di apertura dell'alzacristallo per un periodo di tempo NON INFERIORE a 15 secondi e NON SUPERIORE a 25 secondi. Portare ora il cristallo a completa chiusura. Ottenuta la completa chiusura del cristallo, mantenere premuto il comando di chiusura per 6-8 secondi. Rilasciare l'interruttore e portare quindi il cristallo a completa apertura. La procedura di autoapprendimento è ora conclusa. Verificarne il corretto funzionamento.

N.B. La funzione COMFORT è disponibile SOLO A PORTIERE CHIUSE.

Dopo la sostituzione del meccanismo alzavetro potrebbe essere necessaria la riprogrammazione della centralina elettronica di gestione della funzione COMFORT e ANTIPINCH. Essendoci differenti versioni di software per la gestione degli alzacristalli, la procedura qui di seguito riportata potrebbe non essere compatibile con alcune versioni di autovettura. In questo caso, procedere alla riprogrammazione mediante l'utilizzo dei sistemi diagnostici d'officina.



Ac Rolcar s.r.l.